



RELATÓRIO DE VISTORIA

07/01/2011

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Desmonte da chaminé existente no terreno sito a rua Antônio dos Anjos, 31 – Pelotas/RS.

FISCAL(is)

Nome

Gilmar Machado Sarubbi, Marcus Vinicius Münchow

INSTRUÇÕES e/ou ESCLARECIMENTOS

Devido a necessidade de desmontagem da chaminé existente no terreno ora pertencente a este Instituto, em função de seu desuso e risco iminente de colapso, foi realizada nesta data, vistoria com o intuito de levantar dados suficientes para a contratação de equipe especializada para a execução de tal tarefa.

Trata-se de uma chaminé circular construída em alvenaria de tijolo maciço, com altura de 40m, diâmetro de base de 3m, parcialmente rebocada e sobre uma base quadrada de 3m de lado.

Encontra-se em avançado estado de deterioração, com inúmeras rachaduras verticais, anéis metálicos rompidos e elementos de alvenaria soltos. A coroa da chaminé é que apresenta o maior risco, pois parte dela já se desprende e caiu sobre a cobertura do prédio adjacente, danificando o telhado.

O elemento encontra-se circundado por prédios vizinhos a uma distância não maior que 3m, além do prédio adjacente já citado, pertencente ao Instituto.

Anexo a este relatório, levantamento fotográfico para ilustração.

DATA DO RECEBIMENTO

/ /

ASSINATURA DO FISCAL